



# IMPORTANT SAFETY RECALL



January 2016

**Subject: Britax B-Ready Arm Bar Recall**

**Products Included In Recall:** Select B-Ready Strollers and Replacement Top Seats

Dear Britax Consumer:

Britax Child Safety, Inc., in cooperation with the U.S. Consumer Product Safety Commission and Health Canada, is conducting a voluntary recall of select B-Ready stroller and replacement top seat models. This recall involves the foam-padded arm bar on select B-Ready strollers and replacement top seats manufactured between **April 1, 2010 and December 31, 2012**. The model numbers included in this recall are identified in the table below.

Britax Strollers and Replacement Top Seats	Model Numbers	Dates of Manufacture (YYYY/MM/DD)
<p style="text-align: center;"><b>B-Ready Strollers</b></p> 	U281767, U281768, U281771, U281772, U281773, U281774, U281784, U281792, U281793, U281794, U281795, U281796, U281797	April 1, 2010 (2010/04/01)  through  Dec. 31, 2012 (2012/12/31)
<p style="text-align: center;"><b>B-Ready replacement top seats</b></p> 	S845600, S845700, S845800, S845900, S855000, S855100, S856600, S870200, S870300, S870600	

**NOTE: No other products are included in this recall. If your Britax product has a different model number than the model numbers listed above or it was made after December 31, 2012 it is NOT included in this recall.**

### Description of the Defect:

Britax has received reports of children biting and ingesting pieces of the non-toxic foam on the arm bar on select B-Ready strollers and replacement top seats manufactured between April 1, 2010 and December 31, 2012. This may pose a choking hazard.

### Remedy of the Defect:

Upon request, Britax will send one free black, zippered fabric arm bar cover and a warning label to consumers to apply to their strollers or replacement top seats.

## What You Should Do:

Determine whether your B-Ready stroller or replacement top seat is included in the recall by inspecting the arm bar on your product. Your product is part of this recall if the foam-padded arm bar on your B-Ready stroller or replacement top seat is exposed and does not have a black, zippered fabric cover. (See images below)



**RECALLED:** Exposed, foam-padded arm bar **WITHOUT** zippered fabric cover.



**NOT RECALLED:** arm bar **WITH** zippered fabric cover

If you own recalled product, please follow the steps below:

1. Visit [www.B-ReadyRecall.com](http://www.B-ReadyRecall.com) to request a kit containing a zippered fabric arm bar cover and warning label.
2. Remove and discontinue use of the foam-padded arm bar until you receive and apply the zippered fabric cover and warning label. Using the stroller or replacement top seat without the arm bar is safe and permitted. The arm bar is used for child passengers to rest their hands and is not critical for safe use of the stroller or replacement top seat.
3. Once you receive the kit, please follow the detailed instructions on how to apply the zippered fabric cover and warning label.

If you have questions or concerns, you should contact the Britax Customer Service Department at the dedicated recall line: 1-800-683-2045. Customer Service business hours are Monday-Thursday 8:30 am - 5:45 pm (ET) and Friday 8:30 am - 4:45 pm (ET). If you live outside of the US or Canada, you should e-mail [Britax.Recall@britax.com](mailto:Britax.Recall@britax.com).

Britax is committed to the safety of your child and we apologize for any inconvenience this matter may have caused.

Sincerely,

Britax Child Safety, Inc.

Britax Child Safety, Inc.  
4140 Pleasant Rd.  
Fort Mill, SC 29708  
USA

A Britax Childcare Group Ltd. company

Tel: 704-409-1700  
Fax: 704-409-1710




# RAPPEL DE SÉCURITÉ IMPORTANT

janvier 2016

**Sujet :** **Rappel de la poignée du modèle Britax B-Ready**  
**Produits concernés par le rappel :** Certaines poussettes et certains sièges de remplacement supérieurs B-Ready

Cher client Britax:

En coopération avec Consumer Product Safety Commission des États-Unis et Health Canada, Britax Child Safety, Inc. procède à un rappel volontaire de certains modèles de sièges de remplacement supérieurs et de poussettes B-Ready. Ce rappel concerne la poignée entourée de mousse présente sur certaines poussettes et certains sièges de remplacement B-Ready fabriqués entre le **1er avril 2010** et le **31 décembre 2012**. Les numéros des modèles concernés par ce rappel sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Poussettes et sièges de remplacement supérieurs Britax	Numéros de modèle	Dates de fabrication (YYYY/MM/DD)
<p style="text-align: center;"><b>Poussettes B-Ready</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2010</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2012</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">Poignée</p>	<p>U281767, U281768, U281771, U281772, U281773, U281774, U281784, U281792, U281793, U281794, U281795, U281796, U281797</p>	<p>avril 1 2010 (2010/04/01)</p> <p>à</p> <p>decembre 31 2012 (2012/12/31)</p>
<p><b>Sièges de remplacement supérieurs B-Ready</b></p>  <p>Poignée</p>	<p>S845600, S845700, S845800, S845900, S855000, S855100, S856600, S870200, S870300, S870600</p>	

**REMARQUE :** Aucun autre produit n'est concerné par ce rappel. Si le modèle de votre produit Britax n'est pas répertorié dans les listes ci-dessus, ou s'il a été fabriqué après le 31 décembre 2012, il n'est PAS concerné par ce rappel.

## Description du défaut :

Britax a été informé d'enfants mordant et avalant des morceaux de la mousse non toxique de la poignée présente sur certaines poussettes et certains sièges de remplacement supérieurs B-Ready fabriqués entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2012. Cela présente un risque d'étouffement.

## Correction du défaut :

Sur demande, Britax enverra une protection en tissu noir avec fermeture à glissière pour la poignée, ainsi qu'une étiquette d'avertissement à coller sur la poussette ou les sièges de remplacement supérieurs.

## Ce que vous devez faire :

Vérifiez que votre poussette ou siège de remplacement supérieur B-Ready est concerné par le rappel en inspectant la poignée de votre produit. Votre produit est concerné par le rappel si la poignée entourée de mousse de votre poussette ou siège de remplacement supérieur B-Ready est exposée et non recouverte d'une couverture en tissu noir avec fermeture à glissière (Voir les images ci-dessous)



**CONCERNÉ PAR LE RAPPEL :** Poignée entourée de mousse exposée **SANS** couverture en tissu à fermeture à glissière.



**NON CONCERNÉ PAR LE RAPPEL :** Poignée **AVEC** une couverture en tissu à fermeture à glissière

Si votre produit est concerné par le rappel, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Rendez-vous sur [www.B-ReadyRecall.com](http://www.B-ReadyRecall.com) pour demander une trousse contenant une couverture en tissu avec fermeture à glissière et une étiquette de mise en garde.
2. Retirez et n'utilisez plus la poignée entourée de mousse jusqu'à réception et mise en place de la couverture en tissu avec fermeture à glissière et de l'étiquette de mise en garde. L'utilisation de la poussette ou du siège de remplacement sans la poignée est sécurisée et autorisée. La poignée permet à l'enfant assis dans la poussette de reposer ses mains, et n'empêche pas l'utilisation sécurisée de la poussette ou du siège de remplacement supérieur.
3. Lorsque vous recevez la trousse, suivez les instructions détaillées sur l'installation de la protection en tissu avec fermeture à glissière et de l'étiquette de mise en garde.

Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Britax à la ligne de rappel dédié: 1-800-683-2045. Heures d'ouverture du service à la clientèle sont du lundi au jeudi 8h30 - 17h45 (ET) et vendredi 8h30 - 16h45 (ET). Si vous habitez à l'extérieur des États-Unis ou au Canada, vous devez envoyer [Britax.Recall@britax.com](mailto:Britax.Recall@britax.com).

Britax s'engage à garantir la sécurité de votre enfant. Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés.

Cordialement,

Britax Child Safety, Inc.

Britax Child Safety, Inc.  
4140 Pleasant Rd.  
Fort Mill, SC 29708  
USA

A Britax Childcare Group Ltd. company

Tel: 704-409-1700  
Fax: 704-409-1710



# IMPORTANTE RECALL DE SEGURIDAD

enero 2016

**Asunto:** **Recall del brazo de seguridad del cochecito Britax B-Ready**  
**Productos que se incluyen en este recall:** Determinados cochecitos y reemplazos de asientos B-Ready

Estimado cliente de Britax:

Britax Child Safety, Inc., en colaboración con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) de los Estados Unidos y Health Canada, está realizando un recall voluntario de determinados modelos de cochecitos y reemplazos de asientos B-Ready. El motivo del recall es el brazo de seguridad con acolchado de espuma de determinados cochecitos y reemplazos de asientos fabricados entre el **1º de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012**. En la siguiente tabla se incluyen los números de los modelos afectados por este recall.

Cochecitos y reemplazos de asientos Britax	Números de modelo	Fechas de fabricación (YYYY/MM/DD)
<p><b>Cochecitos B-Ready</b></p> 	<p>U281767, U281768, U281771, U281772, U281773, U281774, U281784, U281792, U281793, U281794, U281795, U281796, U281797</p>	<p>01 de abril 2010 (2010/04/01)            hasta            31 de diciembre 2012 (2012/12/31)</p>
<p><b>Recambios de asientos B-Ready</b></p> 	<p>S845600, S845700, S845800, S845900, S855000, S855100, S856600, S870200, S870300, S870600</p>	

**NOTA:** En este recall no se incluye ningún otro producto. Si el número del modelo de su producto Britax es distinto de los anteriores o si se fabricó después del 31 de diciembre de 2012, su producto **NO** está incluido en este recall.

## Descripción del defecto:

Britax ha recibido informes que señalan que ha habido niños que han mordido e ingerido fragmentos de la espuma no tóxica del brazo de seguridad de determinados cochecitos y de reemplazos de asiento B-Ready, fabricados entre el 1º de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. Esto puede suponer un peligro de asfixia.

## Reparación del defecto:

Tras solicitud, Britax enviará una cubierta del brazo de seguridad de tela con cremallera y una etiqueta de advertencia a los consumidores para que los coloquen en sus cochecitos o en reemplazos de asiento B-Ready.

## Qué debe hacer:

Compruebe si su cochecito o su reemplazo de asiento B-Ready, se incluyen en el recall inspeccionando la barra de seguridad de su producto. Su producto estará incluido en este recall si la barra de seguridad con acolchado de espuma de su silla de paseo o de su reemplazo de asiento B-Rady, están expuestos y no cuentan con una cubierta de tela negra con cremallera. (Consulte las siguientes imágenes)



**RECALL:** Brazo de seguridad con acolchado de espuma expuesto **SIN** cubierta de tela.



**NO RECALL:** Brazo de seguridad **CON** una cubierta de tela con cremallera

Si tiene un producto que es afectado por este recall, siga los siguientes pasos:

1. Visite [www.B-ReadyRecall.com](http://www.B-ReadyRecall.com) para solicitar un kit que incluya la cubierta del brazo de seguridad de tela con cremallera y la etiqueta de advertencia.
2. Quite el brazo de seguridad con acolchado de espuma y deje de utilizarlo hasta recibir la cubierta de tela con cremallera y la etiqueta de advertencia. Es seguro y se pueden utilizar el cochecito y el reemplazo de asiento sin el brazo de seguridad. El brazo de seguridad se utiliza para que los niños que viajen en el vehículo pongan las manos y no es fundamental para la seguridad de uso del cochecito ni del reemplazo de asiento B-Ready.
3. Después de haber recibido el kit, siga las instrucciones detalladas sobre cómo colocar la cubierta de tela con cremallera y la etiqueta de advertencia.

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Britax en la línea de recall dedicada: 1-800-683-2045. Las horas de atención del Departamento de Atención al Cliente son de lunes a jueves de 8:30 - 17:45 (hora del este) y viernes 8:30 - 16:45 (hora del este). Si usted reside fuera de los EE.UU. o Canadá, usted puede comunicarse por medio del correo electrónico [Britax.Recall@britax.com](mailto:Britax.Recall@britax.com).

Britax está comprometido con la seguridad de sus hijos. Le pedimos disculpas por cualquier molestia que esto le haya podido ocasionar.

Atentamente,

Britax Child Safety, Inc.

Britax Child Safety, Inc.  
4140 Pleasant Rd.  
Fort Mill, SC 29708  
USA

A Britax Childcare Group Ltd. company

Tel: 704-409-1700  
Fax: 704-409-1710